

## ارزیابی بحران فرونشست زمین و پیشروی آب شور در آبخوان دشت میناب

رضا جمور<sup>۱\*</sup>، مهدی ایلیگی<sup>۲</sup>، مسعود مرسلی<sup>۲</sup>

۱. کارشناس ارشد هیدرولوژی، کارشناس فنی شرکت مهندسین مشاور ری آب

۲. دکترای هیدرولوژی، کارشناس فنی شرکت مهندسین مشاور ری آب

(تاریخ دریافت ۱۳۹۷/۰۹/۱۷؛ تاریخ تصویب ۱۳۹۷/۱۱/۱۰)

### چکیده

در پژوهش حاضر براساس وضعیت تراز آب زیرزمینی منطقه طی دوره آماری ۳۰ ساله (۱۳۹۵-۱۳۶۵) و همچنین بررسی‌های صحراوی و حفر سه حلقه گمانه و بررسی وضعیت رسوبات در محل و آنالیز شیمیایی نمونه‌های برداشت شده از محل گمانه‌ها، وضعیت فرونشست و نفوذ آب شور در دشت میناب بررسی شده است. بررسی تراز آب زیرزمینی منطقه نشان می‌دهد افت سطح آب در این آبخوان از سال ۱۳۸۰ شدت گرفته و به طور متوسط سالانه حدود ۴۶ سانتی‌متر سطح آب افت کرده است. افت سطح آب در آبخوان موجب شده تا تراز سطح آب آبخوان نسبت به سطح دریا منفی شود و آب از سمت دریا به سمت آبخوان حرکت کند. بررسی‌های ژئوتکنیکی در منطقه نشان می‌دهد علاوه بر افت سطح آب، وجود رسوبات تورم‌پذیر و انحلال‌پذیر در منطقه سبب افزایش شدت بروز عوارض فرونشست در سطح دشت شده است. درنهایت، منطقه از نظر خطر فرونشست به سه بخش کلی تقسیم شده است. در بخش ابتدایی آبخوان، فرونشست بیشتر از نوع تراکم لایه‌های آبرفتی است. در بخش مرکزی، فرونشست بیشتر از نوع گودال و ترک بوده و در بخش انتهایی آبخوان نیز احتمال ایجاد فرونشست کم است. به طور کلی، این آبخوان هم‌زمان با پدیده فرونشست و پیشروی آب شور مواجه است و به برنامه‌ریزی مناسب به منظور جلوگیری از نابودشدن آبخوان نیاز دارد.

**کلیدواژگان:** افت سطح آب زیرزمینی، خاک‌های مستله‌دار، دشت میناب، فرونشست.

برای برخی از دشت‌های کشور بررسی‌های جدیدی توسط پژوهشگران انجام شده است که روند افزایشی را در تعداد دشت‌های درگیر با این پدیده و میزان فرونشست نشان می‌دهد. برای مثال، دشت جنوب باختری تهران که در برسی‌های سال ۱۳۸۴ بیشینه میزان فرونشست ۱۷ سانتی‌متر بر سال داشته، در سال ۱۳۸۸ به ۲۴ سانتی‌متر بر سال افزایش یافته است. براساس نتایج به‌دست‌آمده از مدل‌سازی، بیشینه میزان فرونشست زمین در این دشت برای سال ۱۳۹۷ خورشیدی، ۳۳ سانتی‌متر بر سال پیش‌بینی شده است [۴]. ارزیابی افت سطح آب زیرزمینی و ارتباط آن با فرونشست سطح زمین چندین سال است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. برای مثال، افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت دامغان بررسی شده است. در پژوهش یادشده با استفاده از مدل GMS و GEP و MLR وضعیت تراز سطح آب زیرزمینی و فرونشست سطح زمین در دشت دامغان ارزیابی شده و در نهایت مشخص شد که در مناطقی که سطح آب زیرزمینی حدود سه متر افت داشته است، سطح زمین حدود ۳۵ سانتی‌متر نشست کرده است [۵]. در مطالعهٔ شریفی‌کیا و همکارانش (۱۳۹۴) در همین دشت، پدیده‌های ژئومورفولوژیک ناشی از فرونشست بررسی شده و ضمن بررسی میزان و دامنهٔ فرونشست در دشت دامغان، آثار ناشی از این پدیده در سطح زمین بررسی و ارزیابی شده است [۶].

طی سال‌های اخیر، میزان فرونشست در دشت‌های مختلف کشور براساس تصاویر ماهواره‌ای محاسبه شده است. برای نمونه، صالحی و همکارانش (۱۳۹۲) در دشت مهیار استان اصفهان براساس روش تداخل‌سنگی راداری، میزان بیشینه فرونشست دشت طی سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۶ را برابر با ۸/۲ سانتی‌متر محاسبه کردند [۷].

پدیدهٔ فرونشست عاقد و خطرهای زیادی به همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به آسیب رساندن به بناها و ساختمان‌ها، خطوط انتقال آب و گاز و همچنین تأسیسات زیربنایی اشاره کرد. تخریب چاهها و آسیب به لوله‌جدار چاهها نیز می‌تواند بر اثر این پدیده ایجاد شود. در زمینهٔ آسیب‌های ناشی از فرونشست نیز در سطح جهان و ایران تحقیقات زیادی صورت گرفته است. برای مثال، آل خمیس و همکاران در پژوهشی در سال ۱۳۸۵ تخریب لولهٔ

## مقدمه

مسئله نشست عمومی زمین ناشی از تخلیه آبهای زیرزمینی به‌دلیل گستردگی آثار زیست‌محیطی آن و همه‌گیربودن این پدیده در سراسر جهان، مورد توجه خاص کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و نیز مهندسان عمران و زمین‌شناسی قرار گرفته است. براساس اطلاعات موجود، دشت میناب یکی از مناطق حاصل‌خیز استان هرمزگان است که متأسفانه وجود خشک‌سالی‌های اقلیمی چندین سال اخیر از یک‌طرف و برداشت بی‌رویه از آب زیرزمینی منطقه از طرف دیگر، سبب پایین‌رفتن سطح آب زیرزمینی در منطقه شده است. مشکل بی‌آبی و حفر چاه‌های فراوان، علاوه بر کاهش شدید ذخایر آب زیرزمینی، سبب فشرده‌شدن لایه‌های خاک، پایین‌رفتن سطح ایستایی آبهای زیرزمینی و درنتیجهٔ پیدایش پدیدهٔ خطرناک فروچاله‌ها در سطح دشت میناب شده است. با توجه به ساحلی‌بودن آبخوان میناب، افت تراز سطح آب زیرزمینی موجب شده تا تراز آب در این آبخوان نسبت به سطح دریا منفی شود و درنتیجهٔ آبخوان در معرض هجوم آب شور قرار گیرد. در تحقیق حاضر براساس اطلاعات موجود، به بررسی علل ایجاد فرونشست و همچنین نفوذ آب شور به آبخوان پرداخته شده است. همچنین، وضعیت فرونشست منطقه از نظر نوع رسوبات نیز بررسی شده است.

درۀ مرکزی کالیفرنیا به عنوان یکی از مراکز بزرگ تولیدات کشاورزی، به‌دلیل برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی دچار افت سطح آب و درنتیجهٔ فرونشست زمین شده است [۱]. از نمونه‌های دیگر فرونشست در سطح دنیا می‌توان به نشست زمین به‌دلیل پمپاژ آب در ۳۵ سال گذشته در شهر بانکوک تایلند اشاره کرد. بیشترین نشست سالانه در این شهر ۱۲۰ میلی‌متر و در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ گزارش شده است [۲].

براساس گزارش سازمان زمین‌شناسی کشور، متأسفانه در حال حاضر بیش از ۱۰۰ دشت کشور با مشکل فرونشست مواجه‌اند. دشت رفسنجان نخستین دشت در ایران است که در آن نشست زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی گزارش شده است. نخستین گزارش‌های مربوط به نشست این دشت مربوط به سال ۱۳۴۶ است. در دشت رفسنجان به ازای هر ۱۰ متر افت سطح آب زیرزمینی، حدود ۴۲ سانتی‌متر نشست زمین گزارش شده است [۳].

بررسی مدل SHARP بیان کننده پیش روی آب شور به میزان ۱/۵ تا ۲ کیلومتر در آبخوان های ساحلی است. میزان برداشت از سفره های زیرزمینی به دلیل تأثیر بر سطح آب زیرزمینی، نقش در خور توجهی بر پیش روی آب شور دارد [۱۷]. در تحقیق دیگری نیز وضعیت نفوذ جبهه آب شور به آبخوان های اطراف دریاچه ارومیه بررسی شده است. نتایج تحقیق یادشده نشان می دهد در آبخوان های تبریز، مهاباد، آذرشهر، عجب شیر، و شبستر- صوفیان جهت جریان آب زیرزمینی تغییر یافته و وسعت زیادی از این آبخوان ها با هجوم آب شور مواجه شده است [۱۸].

به طور کلی، نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد افت سطح آب زیرزمینی در آبخوان ها در نهایت با نشست زمین و از بین رفتن آبخوان ها همراه خواهد بود. علاوه بر این، در مواردی که آبخوان آبرفتی با دریا هم جوار بوده و ارتباط هیدرولیکی داشته باشد، نفوذ آب شور نیز می تواند موجب از بین رفتن کیفیت آبخوان شود.

### مواد و روش ها


منطقه مدنظر در تحقیق حاضر محدوده مطالعاتی میناب با کد ۲۸۰۷ یکی از محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز بندرعباس- سدیج است که مختصات جغرافیایی آن بین طول ۵۶ درجه و ۴۹ دقیقه تا ۵۷ درجه و ۱۵ دقیقه شرقی و ۲۷ درجه و ۱ دقیقه تا ۲۷ درجه و ۱۹ دقیقه عرض شمالی در استان هرمزگان قرار گرفته است. وسعت کل این محدوده مطالعاتی  $653/6$  کیلومترمربع است که از این میزان  $272/14$  کیلومترمربع به وسعت آبخوان آبرفتی مربوط است. ارتفاع متوسط این محدوده مطالعاتی از سطح دریا  $25$  متر است. مهم ترین شهر واقع در این محدوده مطالعاتی، میناب است.

محدوده مطالعاتی میناب در زون چین خورده مکران در جنوب فرورفتگی جازموریان قرار دارد و از سمت شرق و شمال شرق به گسل میناب و زندان و از جنوب غربی به دریای عمان منتهی می شود. زون مکران شامل مجموعه ای از سنگ های مختلف همچون توده های نفوذی آذرین، کمپلکس های دگرگونی و سنگ های رسوبی است. بررسی محدوده مطالعاتی دشت میناب نشان می دهد توده های مختلف دگرگونی، آذرین و رسوبی در این محدوده رخنمون پیدا کرده اند (شکل ۱).


جدار بر اثر فرونشست را بررسی کردند [۸]. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز طی گزارش های متعددی به بررسی فرونشست و خطرهای ناشی از آن در سطح کشور پرداخته اند. برای مثال، در یکی از این گزارش ها علل به وجود آمدن شکاف های طولی و فروچاله ها در دشت ایج استان فارس بررسی شده و دلیل به وجود آمدن این پدیده در سطح دشت، مرتبط با افت تراز سطح آب زیرزمینی و وجود انحلال در سنگ بستر آهکی بیان شده است [۹]. در پژوهش انتظام سلطانی و قاسمی (۱۳۸۸)، شکاف های طولی زمین در دشت آزادشهر استان گلستان بررسی شده است [۱۰] نشست زمین و آسیب های وارد شده به ساختمان های شهر ری نیز طی مطالعه ای جداگانه توسط میر تمیز دوست و قاسمی (۱۳۹۰) بررسی شده است [۱۱]. بررسی پدیده شکاف های طولی در زمین های کشاورزی شهرستان ورامین نیز از جمله مواردی است که در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی توسط قاسمی و میز تمیز دوست (۱۳۸۹) به آن پرداخته شده است [۱۲].

در دشت میناب نیز تا کنون مطالعاتی انجام شده است که در یکی از این تحقیقات توسط جیریابی شراهی (۱۳۹۵) میزان فرونشست دشت براساس روش تداخل سنج راداری طی سال  $2014$  تا  $2016$  معادل  $13/7$  سانتی متر در سال محاسبه شده و روند گسترش نشست از شمال غرب به سمت جنوب شرق اعلام شده است [۱۳]. در پژوهش ترکمنی تمبکی (۱۳۹۵)، وجود میان لایه های درشت دانه در بخش مرکزی و بهره برداری بیش از حد از آب زیرزمینی در این بخش و درنتیجه افت سطح آب زیرزمینی، دلیل اصلی ایجاد فرونشست در دشت میناب بیان شده است [۱۴]. در مطالعات دیگری نیز وضعیت ارتباط افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین در این دشت بررسی شده است [۱۵] و [۱۶].

یکی از مخاطراتی که آبخوان های ساحلی با آن مواجه هند، پیش روی آب شور دریا به درون آبخوان است. در ایران نیز آبخوان های موجود در استان های شمالی و جنوبی کشور با این معضل روبرو هستند. در این زمینه نیز تحقیقات مختلفی در سطح کشور انجام شده است. برای مثال، در تحقیقی پیش روی آب شور بر آبخوان های ساحلی به وسیله مدل SHARP بررسی شده است. نتایج



شکل ۱. موقعیت و وضعیت زمین‌شناسی محدوده مطالعاتی میناب



شکل ۲. (الف) رسوبات بستر رودخانه میناب؛ (ب) رسوبات ریزدانه بخش‌های مرکزی و غربی دشت

ژئوفیزیک، ضخامت آبرفت در نواحی مرکزی دشت در بازه ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر متغیر بوده و اغلب از جنس رسی همراه با ماسه تشکیل شده است.

براساس گزارش بیلان مربوط به سال ۱۳۸۹ – ۱۳۹۰، به طور متوسط سالانه حجمی معادل ۶۰ میلیون مترمکعب توسط چاهها تخلیه می‌شود. میزان آب ورودی از طریق جریان‌های زیرزمینی معادل ۱۹/۱ میلیون مترمکعب در سال و میزان آب خروجی نیز از طریق جبهه‌های خروجی معادل ۲/۵۵ میلیون مترمکعب است. ۵/۲۹ میلیون مترمکعب حاصل از بارش و ۱۲/۷۷ میلیون مترمکعب رواناب‌های سطحی به


رسوبات آبرفتی دشت در حواشی شرقی به ویژه در محل ورودی رودخانه میناب، دانه‌درشت، به صورت مخلوطی از ریگ، شن و ماسه است که به تدریج به سمت دریا (غرب) از قطر ذرات کاسته شده و تبدیل به رسوبات دانه‌ریز سیلتی، ماسه‌ای و رسی محتوی آب شور می‌شود. مناسب‌ترین بخش سفره آب زیرزمینی در محل ورودی رودخانه میناب تشکیل شده است که با نهشته‌های آبرفتی دانه‌درشت محتوی آب شیرین در شرق شروع شده و به سمت غرب با کاهش قطر ذرات و افزایش میزان شوری آب مشخص است (شکل ۲). مطابق مطالعات

شرقی آبخوان و حدود ۵۰ متر، و کمترین عمق نیز در بخش غربی و حدود ۴ متر است. همان طور که در نقشه مشاهده می‌شود، عمق سطح آب در آبخوان از سمت غرب به سمت شرق افزایش می‌یابد و در حوالی شهر میناب به بیشترین مقدار خود می‌رسد.


هیدرولوگراف واحد آبخوان میناب می‌داند به‌طور کلی طی دوره آماری ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ سطح آب زیرزمینی آبخوان میناب به میزان ۱۳/۸۸ متر افت داشته است (شکل ۴).

آبخوان نفوذ کرده و ۱۹/۲ میلیون مترمکعب نیز حاصل از بازگشت مصارف به آبخوان است. ۳/۰۶ میلیون مترمکعب نیز از بخش‌های انتهایی آبخوان تبخیر می‌شود. به‌طور کلی، میزان حجم تغذیه ۹/۲۵ میلیون مترمکعب کمتر از میزان تخلیه است و آبخوان میناب کسری مخزن دارد.

منحنی همارش عمق برخورد به سطح آب زیرزمینی در آبخوان میناب که براساس اطلاعات شبکه پیزومتری در شهریورماه ۱۳۹۵ ترسیم شده است (شکل ۳)، نشان می‌دهد بیشترین عمق سطح آب در آبخوان در بخش




شکل ۳. منحنی هم عمق برخورد به سطح آب زیرزمینی در آبخوان محدوده میناب




شکل ۴. هیدرولوگراف واحد تراز سطح آب زیرزمینی آبخوان میناب

در آن بهوضوح مشهود است در شکل ۶ ارائه شده است. متأسفانه، شدت فرونشست در این محدوده به حدی است که در برخی روستاهای خسارت زیادی به خانه‌ها و بناهای زیرساختی وارد شده است. به طور کلی، می‌توان آثار مشهود و بارز فرونشست های ایجادشده در این دشت را به دو نوع تفکیک کرد: ۱. شکاف‌ها و ترک‌های طولی؛ ۲. گودال‌های عمقی (شکل ۷). طول برخی از شکاف‌های ایجادشده تا ۵۰ متر و عمق برخی از این گودال‌ها به بیش از ۵ متر می‌رسد.

منحنی هم تراز سطح آب زیرزمینی آبخوان میناب که براساس اطلاعات شبکه پیزومتری در شهریورماه ۱۳۹۵ ترسیم شده است، نشان می دهد که در بخش مرکزی و شرقی آبخوان تراز سطح آب نسبت به دریا منفی شده و بیش از ۱۷ متر زیر سطح دریا قرار دارد (شکل ۵). در بازدیدهای متعدد صحرایی که به منظور پژوهش حاضر از منطقه انجام شده است، تقریباً تمام دشت بررسی شده و مناطقی که دچار فرونشست شده اند، شناسایی و ثبت شده است. موقعیت کلی مناطقی که آثار فرونشست



شکل ۵. منحنی هم تراز سطح آب زیرزمینی، آخوان آزاد میناب



شکل ۶. مناطق پرسی شده دارای فرونشست در دشت میناب




خسارت به بناهای ساختمانی



ایجاد گودال‌های عمقی

ایجاد شکاف طولی

شکل ۷. عوارض ناشی از فرونشست در دشت میناب



شکل ۸. موقعیت گمانه‌های حفاری شده در دشت میناب


خاک از گمانه‌ها برداشت و آنالیز شده است. دو نمونه از خاک‌ها از گمانه BH2 و دو نمونه بعدی، هریک از یک گمانه دیگر، برداشت شده است.

#### نتایج و بحث

بررسی هیدرولوگی واحد تراز سطح آب زیرزمینی دشت میناب نشان می‌دهد تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی از ابتدا تا سال ۱۳۷۸ تقریباً متعادل بوده و از این سال به بعد دچار افت تراز شده است. وقوع خشکسالی در اواخر دهه

در ادامه، بهمنظور بررسی وضعیت فرونشست در سطح دشت میناب و وجود داشتن یا نداشتن خاک‌های مسئله‌دار، سه حلقه گمانه با عمق ۱۵ متر در منطقه حفر و آزمایش‌های لازم انجام شد. موقعیت گمانه‌های حفاری شده طوری انتخاب شد که یک حلقه در بالادست مناطق دارای عوارض فرونشست شدید، یک حلقه در مناطق با فرونشست شدید و یک حلقه نیز در مناطق پایین‌دست قرار داشته باشد. موقعیت گمانه‌های حفاری شده در شکل ۸ ارائه شده است. همچنین، برای بررسی وضعیت شیمیایی خاک منطقه، چهار نمونه

عکس شدن جهت جریان منجر شده است. بنابراین، با توجه به گرادیان هیدرولوکی (متوسط یک به هزار) به وجود آمده، جهت جریان زیرزمینی از سمت دریا به سمت آبخوان است. همچنین، نقشهٔ تراز سطح آب زیرزمینی، نشان می‌دهد تراز سطح آب در غالب مناطق آبخوان زیر سطح آزاد دریاست. این دو امر خطر هجوم آب آبخوان را بسیار افزایش می‌دهند. بنابراین، با توجه به زیرزمینی منطقه را نشان می‌دهند. بنابراین، با توجه به ساحلی بودن آبخوان میناب، افت سطح آب زیرزمینی علاوه بر فرونشست، سبب پیش روی آب شور شده که این مسئله بحران موجود در منطقه را دوبرابر کرده است. به طوری که دشت میناب یکی از معددود دشت‌های کشور است که متأسفانه فرونشست و پیش روی آب شور را همزمان تجربه کرده است. در شکل ۹ نمایی از تأثیر افت تراز سطح آب زیرزمینی با نشست زمین و نفوذ آب شور ارائه شده است.



شکل ۹. نمایی از افت تراز سطح آب، نشست زمین و نفوذ آب شور (ترسیم توسط نگارنده)

می‌دهد طی این دوره آماری بیشترین افت سطح آب در بخش شرقی آبخوان، جایی که بیشترین تراکم چاههای بهره‌برداری و درنتیجه بیشترین برداشت از آب زیرزمینی وجود دارد، رخ داده است (شکل ۱۰). بررسی‌های انجام شده نیز نشان می‌دهد مناطق دارای فرونشست زمین در پایین دست محل‌های با بیشترین افت سطح آب قرار دارد. این موضوع ارتباط مستقیم افت سطح آب زیرزمینی و ایجاد فرونشست در سطح زمین را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیشتر فرونشست‌ها در مناطق پایین دست چاههای بهره‌برداری با دبی بیش از ۴۰ لیتر بر ثانیه قرار دارند.

۱۳۷۰ و در ادامه افزایش برداشت از آب زیرزمینی منطقه سبب افت تراز سطح آب در این آبخوان شده است. براساس هیدرولگراف واحد به طور متوجه تراز سطح آب، سالانه به میزان  $0.46 \text{ متر} = 46 \text{ میلیون مترمکعب}$  ذخیره آبخوان و مساحت آبخوان، متوجه میزان کسری مخزن سالانه حدود  $0.075 \text{ میلیون مترمکعب}$  است.

$$\Delta V(m^3) = \Delta h(m) \times A(m^2) \times S =$$

$$0.46 \times 272,000 \times 0.07 = 8,750 \text{ MCM}$$


به طور کلی، با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه، منابع تغذیه این آبخوان ارتفاعات غربی است و به بیانی، جهت جریان آب زیرزمینی باید از سمت شرق به سمت غرب باشد. همین موضوع سبب شده تا جهت غالب جریان آب زیرزمینی از سمت غرب به شرق باشد. این امر به دلیل برداشت بیش از حد آب زیرزمینی و درنتیجه، افت تراز سطح آب در بخش مرکزی و شرقی آبخوان بوده که به

براساس نتایج آخرین آماربرداری سراسری منابع آب کشور، منابع آب زیرزمینی موجود در محدوده مطالعاتی میناب ۷۹۶ حلقه چاه بهره‌برداری است که از این تعداد ۴۶۲ حلقه چاه متزوجه و یا فاقد آبدی، اعلام شده است. وجود ۴۶۲ چاه بدون آبدی در این محدوده مطالعاتی که غالباً چاههای کم عمق (کمتر از ۳۰ متر) نیز هستند، نشان‌دهنده افت سطح آب زیرزمینی منطقه است. در مجموع، از تعداد ۳۲۴ حلقه چاه دارای آبدی در این محدوده، سالانه حجمی معادل  $10.3/11 \text{ میلیون مترمکعب}$  برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت بهره‌برداری می‌شود. نقشهٔ تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی طی دوره آماری ۱۳۹۵ تا ۱۳۶۵ نشان


متر و حدود ۵۰ درصد مناطق فرونژست در محدوده‌های با افت بین ۱۸ تا ۲۸ متر اتفاق افتاده است (شکل ۱۱). سایر مناطق فرونژست نیز در محدوده‌های با افت ۱۰ تا ۱۸ متر است. با توجه به اینکه دلیل اصلی فرونژست، افت سطح آب زیرزمینی است، انتظار می‌رود که غالب مناطق فرونژست در محدوده بیشترین افت قرار داشته باشند. به بیان دیگر، بررسی دقیق این موضوع نشان می‌دهد برخی مناطق دارای فرونژست در محدوده بیشترین افت قرار نگرفته است. بنابراین، می‌توان بیان کرد که علاوه بر افت سطح آب به عنوان دلیل اصلی ایجاد فرونژست، دلایل دیگری نیز می‌تواند در ایجاد این پدیده در منطقه وجود داشته باشد که سبب به وجود آمدن نوع خاصی فرونژست در مناطقی با افت تقریباً متوسط شده است.

همان طور که در شکل ۱۰ مشاهده می‌شود، محدوده‌های دارای بیشترین افت در بالادست مناطق فرونژست قرار دارند و بخشی از مناطق فرونژست بر محدوده‌های دارای بیشترین افت منطبق‌اند. این موضوع ارتباط مستقیم افت سطح آب زیرزمینی با ایجاد فرونژست در منطقه را بیان می‌کند و نشان می‌دهد افت سطح آب از دلایل اصلی ایجاد فرونژست در منطقه است. اما با توجه به اینکه بخش‌های درخور توجهی از مناطق فرونژست بر مناطق دارای بیشترین افت منطبق نیست، دلایل دیگری نیز در ایجاد فرونژست در دشت میناب وجود دارد که در ادامه بررسی می‌شود.

مقایسه بخش‌های دارای فرونژست با محدوده‌های افت در سطح آبخوان میناب نشان می‌دهد حدود ۱۹ درصد مناطق فرونژست در محدوده‌های با افت ۲۸ تا



شکل ۱۰. موقعیت مناطق فرونژست در مقایسه با تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی (دوره آماری سی‌ساله)



شکل ۱۱. انطباق درصد مساحت محدوده‌های فرونژست با مناطق افت

میناب، به طور قطع قبل از احداث سد میناب، حجم تغذیه از طریق رودخانه میزان بیشتری بوده است و با احداث سد میناب، این حجم از نفوذ به آبخوان از حالت طبیعی خارج شده و مقدار آب ورودی به آبخوان بسیار کم شده است.


### انواع فرونشست در منطقه تراکم لایه‌های آبرفتی

بروز نشست درون دشت‌های انباشته از رسوبات آبرفتی در نواحی مرکزی و حاشیه‌ها به صور مختلف نمود پیدا می‌کند. در نواحی مرکزی به علت ضخامت درخور توجه رسوبات پدیده فرونشست به صورت تراکمی ظاهر شده، به طوری که ضخامت کلی رسوبات پس از بروز این پدیده، کاهش می‌یابد. رشد ظاهری لوله جدار چاه‌ها از نمودهای مشهود این پدیده است. حرکت عمودی خاک در مرکز دشت، بخش عمده حرکت نشست رسوبات را در بر می‌گیرد. در نواحی حاشیه‌ای دشت‌ها نیز به علت ضخامت کم رسوبات حرکت عمقی کمتر مشاهده شده و میزان نشست نیز کمتر چشم‌گیر است، اما حرکات افقی و یا به بیانی جانبی رسوبات بارزتر است.


مقایسه مناطق فرونشست دشت میناب و ضخامت آبرفت نشان می‌دهد بیشتر مناطق فرونشست در بخش‌هایی با ضخامت آبرفت حدود ۱۰۰ متر قرار دارند (شکل ۱۳). انطباق محدوده‌های فرونشست با ضخیم‌ترین بخش آبخوان به نوعی نشان‌دهنده ایجاد فرونشست در اثر تراکم رسوبات آبرفتی است.

یکی از دلایل افت سطح آب زیرزمینی، کاهش تغذیه آبخوان ناشی از کاهش بارش و کاهش آب نفوذی از رودخانه میناب به خصوص بعد از بهره‌برداری از سد استقلال در سال ۱۳۶۵ است. براساس منحنی‌های هم‌باران ترسیم شده برای این منطقه، متوسط بارش محدوده مطالعاتی میناب  $217.5$  میلی‌متر در سال است. برای بررسی تغییرات بارش در محدوده، سری زمانی بارش محدوده دشت و ارتفاعات براساس ایستگاه‌های معرف (سینوپتیک میناب، سد استقلال) از سال آبی ۱۳۵۴-۱۳۵۵ تا ۱۳۹۳-۱۳۹۴ تکمیل شده، و روند آن بررسی شده است (شکل ۱۲). همان‌طور که در این نمودار دیده می‌شود، روند تغییرات بارش به‌ویژه در سال‌های اخیر، کاهشی بوده است. به‌طور کلی، کاهش بارش به کاهش میزان تغذیه آبخوان از طریق نفوذ مستقیم از سطح آبخوان و جبهه‌های ورودی از ارتفاعات منجر می‌شود و همچنین نفوذ از طریق رواناب را در پی خواهد داشت.

از طرفی، با توجه به اینکه رودخانه میناب به عنوان رودخانه اصلی و پرآب این محدوده محسوب می‌شود و رسوبات این رودخانه درشت‌دانه و نفوذپذیر است، بخش زیادی از آب سطحی عبوری از این منطقه سبب تغذیه آبخوان می‌شود. براساس گزارش بیان آبی محدوده مطالعاتی میناب، میزان تغذیه آبخوان ناشی از نفوذ رواناب رودخانه سالانه حجمی معادل  $12.77$  میلیون مترمکعب می‌شود که این حجم معادل  $22$  درصد از کل تغذیه آبخوان است. با توجه به شرایط موجود در بستر رودخانه



شکل ۱۲. تغییرات بارندگی سالانه محدوده مطالعاتی میناب طی دوره آماری ۱۳۹۴-۱۳۵۴



شکل ۱۳. موقعیت مناطق فرونشست و ضخامت آبرفت


منطقه بر اثر بارش‌های شدید دچار آبشستگی شده و عریض‌تر و عمیق‌تر می‌شود. در محدوده مطالعاتی میناب این‌گونه ترک‌های طولی با طول چند ده متر در مناطق مختلفی دیده می‌شود. تحقیقات محلی نیز بیان می‌کند که تمام فرونشست‌های منطقه بعد از بارش باران مشاهده شده است. به نظر می‌رسد که ایجاد شکاف‌های طولی اولیه در منطقه به دلیل وجود چنین مکانیسمی در آنجا باشد. شکاف‌های یادشده بر اثر بارش باران عریض‌تر و عمیق‌تر شده است. شواهد ظاهری برخی از مناطق نیز تا حدودی این موضوع را تأیید می‌کند (شکل ۱۵).

علاوه بر موارد یادشده براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از لاغ حفاری چاههای پیزومتر موجود در منطقه و با استفاده از نرم‌افزار Rockworks پروفیلی از محدوده آبخوان تهییه شده است. اطلاعات به‌دست‌آمده از این پروفیل نشان می‌دهد در بخش‌های مرکزی آبخوان، عدسی‌های ریزدانه سیلت و رسی وجود دارد که می‌تواند سبب نشست نامتوازن رسوبات منطقه شود (شکل ۱۶).

#### ناهمواری سنگ کف و نشست نامتوازن

در موارد مشاهده می‌شود که ترک‌های کششی با قطرهای متفاوت در بخش‌های داخلی دشت بروز کرده است. این پدیده را می‌توان به تغییرات توپوگرافی سنگ کف نسبت داد. در چنین مواردی که سنگ کف نامواری داشته باشد، در صورتی که آبخوان دچار افت سطح آب شود و در پی آن، به‌دلیل تراکم رسوبات دچار فرونشست شود در محل‌هایی که سنگ کف نامواری داشته باشد، در سطح زمین شکاف و ترک‌هایی به وجود می‌آید. همچنین، در صورتی که عدسی‌های رسی بین طبقات وجود داشته باشد، با توجه به اینکه تراکم‌پذیری لایه رسی با رسوبات دیگر متفاوت است، در سطح زمین سبب ایجاد شکاف و ترک خواهد شد (شکل ۱۴).



افت ناموزون سطح آب زیرزمینی، متغیربودن ضخامت لایه‌های تراکم‌پذیر و ناهمگنی تراکم این لایه‌ها موجب فرونشست ناموزون سطح زمین می‌شود و شکاف‌هایی در پوسته زمین به وجود می‌آورد. شکاف‌های ایجادشده در



شکل ۱۴. مکانیسم ایجاد ترک به دلیل ناهمواری سنگ کف آبخوان



شکل ۱۵. وجود شکاف‌های طولی در محدوده مطالعاتی میناب



شکل ۱۶. پروفیل به دست آمده از لاغ پیزومترهای حفاری شده در سطح آبخوان

داده است. در خور یادآوری است که عمق سطح آب در مناطق فرونیشت در ابتدای تشکیل شبکه پیزومتری کمتر از ۵ متر بوده است که بهدلیل وجود خاصیت مویینگی در خاکهای ریزدانه، بخشی از رطوبت خاک تأمین می‌شده است. در پی از دستدادن رطوبت خاک در این مناطق، خاکهای موجود دچار انقباض می‌شود و به تبع آن نشست در لایه‌های بالای رخ می‌دهد. با توجه به اینکه در منطقه بارش‌ها غالباً شدید است، این نوع بارش می‌تواند محرک اولیه‌ای برای ایجاد نشست باشد. شایان یادآوری است که در پرس‌و‌جوهای محلی به عمل آمده طی مطالعات صحرایی، پاسخ تمام افراد نسبت به زمان وقوع فرونیشت‌ها، به ایجاد آنها پس از بارندگی‌ها اشاره دارد. بر اثر این بارش‌ها لایه‌ای از سطح زمین مطروب شده و به دلیل نداشتن مقاومت کافی در لایه‌های زیرین، فرونیشت اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد گودال‌های ایجادشده در منطقه بر اثر چنین مکانیسمی به وجود آمده باشند (شکل ۱۸).

در شرایط طبیعی خاکهای تورم‌پذیر در سطح زمین پس از کاهش رطوبت و انقباض، دارای شبکه وسیع و عمیقی از درز و شکاف‌ها به صورت موزاییکی می‌شود. وجود این نوع ترک‌های مدد نظر در رسوبات بر جای مانده در بخشی از بستر رودخانه میناب می‌تواند نشان‌دهنده وجود این نوع رسوبات در لایه‌هایی پایین‌تر نیز باشد (شکل ۱۹). با توجه به اینکه در بالادست دشت میناب و در ارتفاعات وجود سازند گچساران مشاهده می‌شود، امکان وجود رسوبات تبخیری هم به صورت لایه‌ای و هم به صورت وجود ذرات تبخیری در بین ذرات خاک وجود دارد. علاوه بر این، با توجه به اینکه عمق سطح آب زیرزمینی در اغلب مناطق دشت میناب در ابتدای تشکیل شبکه پایش کمتر از ۵ متر بوده است، امکان ایجاد رسوبات تبخیری به علت خاصیت مویینگی نیز وجود دارد. از این راه که ذرات نمک موجود در آب از اعماق از طریق مویینگی به سطح بالاتر آمده و سپس بر اثر تبخیر در میان ذرات خاک‌های سطحی رسوب‌گذاری کرده است. این پدیده تا زمانی که سطح آب زیرزمینی بالا بوده است در یک حالت تعادل قرار داشته و با افت سطح آب زیرزمینی و خشک‌سالی‌های چندین ساله در منطقه، این تعادل از بین رفته است. همچنین، بر اثر نفوذ آب حاصل از بارندگی‌ها، رسوبات موجود حل شده و بر اثر انحلال در لایه‌های زیرین، فرونیشت زمین رخ داده است.

نشست بهدلیل وجود نوع رسوبات مسئله‌دار<sup>۱</sup> در منطقه یکی از دلایلی که می‌تواند در فرونیشت دشت میناب مؤثر باشد، وجود نوعی از خاکهای مسئله‌دار است که باید بررسی شود. شایان یادآوری است که در بسیاری موارد خاکهایی که در حالت عادی مشکلی ندارند و شرایط ژئوتکنیکی خوبی دارند، با تغییر برخی پارامترهای محیطی مانند رطوبت و تنفس، دچار تغییر شکل‌های در خور توجه و ناگهانی می‌شوند [۱۹]. انواع خاکهای مسئله‌داری که در این منطقه می‌توانند به ایجاد نوعی فرونیشت خاص در منطقه منجر شوند، عبارت‌اند از: خاکهای تورم‌پذیر و خاکهای انحلال‌پذیر.

به طور کلی، بررسی لاغ ژئوتکنیک گمانه‌های حفاری شده نشان می‌دهد رسوبات منطقه از سمت شرق به غرب دشت، ریزدانه می‌شود. همچنین، عمق برخورد به سطح آب در محل گمانه حفرشده انتهای دشت کم بوده و حدود ۹ متری سطح زمین است (شکل ۱۷). درشت‌دانه‌بودن رسوبات در ابتدای دشت می‌تواند به این نکته اشاره کند که بیشتر فرونیشت در این بخش از دشت به صورت تراکم لایه‌های آبرفتی صورت می‌گیرد، همان طور که در بخش‌های ابتدایی دشت وجود عوارضی همچون گودال و چاله ناشی از فرونیشت بهمندرت دیده می‌شود. همچنین، وجود لایه‌های رسی در بخش‌های میانی دشت (محل گمانه BHI) نشان می‌دهد در این بخش خاصیت تورم‌پذیری وجود دارد و یکی از دلایل وجود عوارض شدید فرونیشت در این بخش از دشت مرتبط با وجود رس‌های منطقه است. هرچند وجود کانی مونتموریلوبنت و کائولینیت در رس‌های منطقه مشخص نشده است، وجود رس در منطقه، خاصیت تورم‌پذیری را به همراه خواهد داشت. از طرفی، بالایودن سطح آب در بخش‌های انتهایی دشت (که البته می‌تواند ناشی از نفوذ آب دریا باشد) سبب شده تا میزان رطوبت خاک در این منطقه تغییری نداشته باشد و درنتیجه عوارضی از فرونیشت در این بخش مشاهده نشود.

یکی از سناریوهایی که می‌توان براساس آن به فرونیشت در محدوده مطالعاتی میناب پرداخت، از دستدادن رطوبت موجود در خاکهای ریزدانه منطقه و درنتیجه فرونیشت زمین است. کاهش رطوبت خاک در این محدوده بهدلیل خشک‌سالی‌های چند سال اخیر، استفاده رطوبت موجود توسط گیاهان و همچنین کاهش سطح آب زیرزمینی رخ



شکل ۱۷. لاغ حفاری گمانه‌های حفر شده در منطقه



شکل ۱۹. شبکهٔ ترک خوردنگی خاک تورم‌پذیر در بستر رودخانهٔ میناب



شکل ۱۸. گودال‌های ایجاد شده در محدودهٔ مطالعاتی میناب

جدول ۱. نتایج آنالیز شیمیایی خاک

ردیف	نام گمانه	عمق (متر)	pH	CL (%)	SO4(%)
1	BH1	7-9	8.06	0.14	0.29
2	BH2	0-2	8.8	0.02	0.22
3	BH2	10-12	8.73	0.02	0.19
4	BH3	2-4.5	9.26	0.07	0.22

### نتیجه‌گیری

به طور کلی، براساس مطالعات انجام شده در این منطقه مشاهده می‌شود که برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی سبب افت تراز سطح آب شده است، به گونه‌ای که در حال حاضر تراز سطح آب در بخش‌هایی از آبخوان بیش از ۱۷ متر زیر سطح دریا قرار دارد. همین امر سبب شده است شیب هیدرولیکی منطقه از حالت طبیعی خارج شده و با عکس‌شدن جهت جریان در منطقه، موجب نفوذ آب دریا به آبخوان شود. از این رو، وضعیت آبخوان میناب علاوه بر اینکه از نظر کمی در شرایط بحرانی قرار دارد، از نظر کیفی نیز در معرض خطر باشد که با ادامه‌دار بودن این وضعیت، متأسفانه به تدریج شاهد مرگ آبخوان میناب خواهیم بود.

بررسی میزان pH خاک در نمونه‌های برداشت شده از سه گمانهٔ حفاری شده در منطقه بیان می‌کند که میزان این پارامتر در کل منطقه بیش از ۸ است و این اتفاق قلياً بودن خاک منطقه را نشان می‌دهد. بررسی دقیق‌تر میزان pH خاک نشان می‌دهد میزان این پارامتر در محل گمانهٔ BH3 بیشتر از نقاط دیگر است. دلیل این اتفاق را شاید بتوان به بالابودن سطح آب و نفوذ آب دریا به منطقه مرتبط دانست. البته، در کل زیادبودن pH در منطقه را می‌توان ناشی از وجود رسوباتی همچون سولفات‌کلسیم و املاح شور و سدیمی دانست.


به طور کلی، بررسی آنالیز شیمیایی خاک گمانه‌ها نشان می‌دهد درصد کلر و سولفات در محل گمانهٔ BH1 بیشتر از سایر مناطق است (جدول ۱). این موضوع می‌تواند نشان دهد میزان رسوبات سولفات‌های (همچون سولفات کلسیم) که قابلیت انحلال دارند در این منطقه بیشتر از بخش‌های ابتدایی و انتهایی آبخوان است. وجود این رسوبات در بخش میانی دشت نیز می‌تواند یکی دیگر از دلایل بروز عوارض شدید فرونشست در سطح منطقه باشد.

غیری آبخوان به سمت دریا با توجه به بالابودن عمق سطح آب، احتمال وقوع فرونشست کمتر است. در بخش‌های ابتدایی آبخوان نیز با توجه به اینکه رسویات غالباً دانه‌درشت هستند و ضخامت آبرفت به نسبت زیاد است، فرونشست بیشتر از نوع تراکم لایه‌های آبرفتی وجود دارد. در بخش مرکزی دشت احتمال ایجاد گودال و درز و شکاف‌ها باشد زیاد وجود دارد.

به طور کلی، آبخوان میناب هم زمان با پدیده فرونشست و پیش روی آب شور مواجه است و بی توجهی به این موضوع موجب نابودی آبخوان خواهد شد. از این رو، توجه هرچه بیشتر به این آبخوان و برنامه ریزی مناسب به منظور جلوگیری از نابود شدن آبخوان یکی از اقدامات ضروری است. از طرفی، با توجه به اینکه بخشی از نیاز آب شرب شهر بندرعباس از محل آبخوان میناب تأمین می شود، احداث و راه اندازی سیستم های آب شیرین کن در این منطقه ممکن فراوانی به آبخوان میناب کند.

افت سطح آب زیرزمینی منطقه و درنتیجه کاهش  
فشار هیدرولاستاتیکی در خلل و فرج موجود، مهم‌ترین  
عامل در ایجاد فرونشست آبخوان میتاب است. افت فشار  
هیدرولاستاتیک در آبخوان سبب شده که رسوبات بخش  
آبخوان توان نگهداری فشار واردشده ناشی از رسوبات  
بالایی را نداشته باشند و درنتیجه دچار تراکم شوند.

تراکم رسوبات آبرفتی، وجود خاک‌های مسئله‌دار (خاک تورم‌پذیر و انحلال‌پذیر) و نشست نامتوازن به دلیل وجود لایه‌های با تراکم‌پذیری متفاوت به واقعیت منطقه نزدیک است که البته هر سه مورد می‌تواند هم‌زمان وجود داشته باشد. افت سطح آب زیرزمینی در هر صورت با تراکم آبرفت‌ها همراه خواهد بود که البته این موضوع در ابتدای آبخوان و جایی که رسوبات دانه‌درشت‌ترند بیشتر نمود دارد و در مناطق میانی و انتهایی آبخوان که رسوبات از سیلت رس تشکیل شده‌اند، کمتر مشاهده می‌شود. براساس بررسی‌های انجام‌شده می‌توان منطقه را از نظر خطر فرونگشت به سه بخش تقسیم کرد: در محدوده‌های



## شکل ۲۰. یهنه‌های تقریبی فرونشست

## منابع

- [1].faunt C C, Snead M, Traum j, Brandt J T. "Water availability and land subsidence in the Central Valley,California, USA," *hydrogeol*, 2016, pp. 675-684.
- [2].Phien-wej, N, Giao, P.H, Nutalaya, P. "Land Subsidence In Bangkok, Thailand". *Engineering Geology* 2006, 82: 187– 201.
- [3].Abbas Nejad A. "Review of the Situation and Issues of the Geology of the Environment of Rafsanjan Plain," in the Second Conference of the Geological Society of Iran, 1998. [Persian]
- [4].Mahmoudpour M, Khamehchiyan M, Nikudel M R, Ghassemib M R. "Numerical simulation and prediction of regional land subsidence caused by groundwater exploitation in the southwest plain of Tehran, Iran," *Engineering Geology*, 2016, vol. 201, pp. 6-28.
- [5].Parhizkar S, Ajdary K, Kazemi G A, Emamgholizadeh S. "Predicting water level drawdown and assessment of land subsidence in Damghan aquifer by combining GMS and GEP models," *Geopersia*, 2015, pp. 63-80.
- [6].Sharifi Kia M, Afzali A, Shayan S. "Extraction and evaluation of the effects of geomorphologic phenomena caused by subsidence in Damghan plain," Quantitative geomorphology studies, 2015, pp. 60-74. [Persian]
- [7].Salehi R, Ghafouri M, Lashgipur Gh, Peasant M. "Investigation of subsidence of South Mahyar Plain Using Radar interferometry method," *Journal of Irrigation and Water Engineering*, 2013, pp. 47-57. [Persian]
- [8].Al Khamis R, Karimi Nasab S, Ariana F. "Investigating the Effect of subsidence Due to Groundwater Drainage on the Damage of Pipeline," *Water and Wastewater*, 2006, pp. 77-88. [Persian]
- [9].Entezam A, Ghasemi A, Yousefi T, Shafiei M. "Investigating the sinkholes and gaps of the Ayj plains of Fars province," Geological Survey & Mineral Exploration of Iran, 2015. [Persian]
- [10]. Entezam Soltani A, Ghasemi A. "The study of longitudinal gaps in the Golestan Autonomous Region," Geological Survey & Mineral Exploration of Iran, 2009. [Persian]
- [11]. Mirtamizdost M, Qassemi A. "Land subsidence survey and construction damage in Shahadat neighborhood of Ray", Geological Survey & Mineral Exploration of Iran, 2011. [Persian]
- [12]. Ghasemi A, Mirtamizdost M. "Investigating the phenomenon of longitudinal gaps in agricultural land of Moin Abad village, Varamin County," Geological Survey & Mineral Exploration of Iran, 2010. [Persian]
- [13]. Jiriyaei Sharahi H. "Maintenance of land subsidence with Radar Interference Technique in Minab Plain," Hormozgan University. Master's thesis, 2016. [Persian]
- [14]. Turkmani Tambaki H. "Land subsidence in the plain of Minab and its relation to the decline of groundwater level", Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, 2016. [Persian]
- [15]. Bemany Ahmadabad M, Ashjary J, Yaqubi A, malek Abbaslu A. "Study of the cause of subsidence in the Coastal aquifer of Minab Plain," 6th National Conference on Iranian Water Resources Management, 2016. [Persian]
- [16]. Bahrami S, Bazrafshan O. "Factors Affecting land subsidence in the Plain of Minab," 4th International Conference on Environmental Planning and Management, 2017. [Persian]
- [17]. Debiwand R, Shahnazari AS, Fazl Ovla R. "Simulation of saline water advancement on coastal aquifers in the Lahijan-Chaboksar area," University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Sari, 2011. [Persian].
- [18]. Jafari F, Eftekhari M. "Investigating the exchange of water and the influence of the saline water of Lake Urmia on neighboring aquifers" *Water Management and Irrigation*, Volume 3, Issue 1, pp. 29-47, 2013. [Persian]
- [19]. Rahimi H, Abbasi N. *Geotechnical Engineering, Troublesome Soil*, Tehran: Tehran University Press, 2014.[Persian]